

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 43



Vie du Pôle



Organisation et mouvements

Note de mouvement, de nomination et d'organisation.

Rappel



!! Rappel Covid : identifiez vos bouteilles d'eau

Vos bouteilles d'eau doivent impérativement être identifiées à votre nom afin d'éviter tout risque de confusion... et donc de contamination.

Campagnes médicales



Entre le mois d'octobre et la fin de l'année, plusieurs campagnes médicales vont se succéder : Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein, Mois sans Tabac pour arrêter de fumer, et la traditionnelle vaccination antigrippale. Plus d'infos dans les affiches de la semaine.



Vitali santé

Permanences du mois de novembre 2020 à Metz et à Trémery.

➤ [Toutes les affiches UEP de la semaine](#)

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 43



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	6 446	- 534		33 517
ML	12 088	+ 28		
EB	6 193	+ 173		- 1 408
DV	12 294	- 206		21 426
DW	7 018	+ 49		46 191
MEL	2 175	- 385		27 411

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 43



Sécurité

Aucun accident
déclaré sur le Pôles
en S.43

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 43



Qualité

Nombre d'incidents en UT cette semaine : 21					
	S.43	Origine défaut cette semaine.			
	Nbr	Montage	Usinage	Fournisseur	En expertise
MA	0				
ML	0				
MEL	13	5		6	2
EB	0				
DV	7	5		2	
DW	1			1	

MEL : Onduleur Vitesco en défaut à Vigo.
 Compresseur de clim Valéo défaut d'isolement à Trnava.
 OBC MTS avec défaut HW à Trnava. OBC Mahle avec fuite d'eau à Trnava.
 OBC Mahle pas de charge batterie 12v à Trnava. OBC Mahle en défaut sur tension batterie à Vigo.
 1 palette complète sans SW OBC imputation MY. Vigo.
 1 moteur sans SW OBC imputation MY. Sevel Nord. Bielle anti couple montée de travers. MY. Sevel Nord.
 Plusieurs moteurs avec SW OBC incomplet. MY. Trnava.

RUM : Agrafes faisceau montées dans la mauvaise lumière. MY. Sevel Nord.
 Moteur avec défaut d'isolement. Cause ? A analyser. Trnava.
 Moteur avec fuite d'eau interne. Cause ? A analyser. Sevel Nord.

DV5R : Connectique Turbo non clippée. MY. Sochaux.
 Agrafe faisceau pompe HP non clippée. MY. Mangualde.
 DV6 Patte tuyau carburant non serrée. MY. Uruguay via Sevel Nord.
 Tuyau retour injecteur non verrouillé. MY. Sochaux.
 Puce mémoire coincée derrière le volant moteur. MY. Poissy.
 Montage BV pas possible Moyeu embrayage N/C. FNR Schaeffler. Vigo
 Broche pliée dans le capteur T° d'eau. FNR Mann Hummel. Rennes.

DW : Agrafe ne rentre pas son logement. FNR à déterminer. Luton.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 43



Environnement

Semaine 43	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	------	------	-------------------------------

E N E R G I E

ENERGIE				
Talon week-end (kWh/h)	UMY	5057	5 104	EB (hors C15 C13) 360 420 952 STGT éclairage
	UMB	4403	4 054	MA BCMS AEB STGM air comprimé
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	32	11 ML 8 MA 6EB 4DW 3DV2

E N V I R O N N E M E N T

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	2	0	Bât.03 : OP 115 débordement atelier 710 EB débordement T5C16 OP10
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	1,7	Top : E39 et GH39 Flop : E34 gobelets dans DDS Moyenne : 0,5	Top : bât.04 n°F14 Flop : 13 n°D06 (sac opaque dans film plastique) Moyenne : 2,9

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		