

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 42



Vie du Pôle



Organisation et mouvements

Note de mouvement, de nomination et d'organisation.



!! Rappel Covid : identifiez vos bouteilles d'eau

Vos bouteilles d'eau doivent impérativement être identifiées à votre nom afin d'éviter tout risque de confusion... et donc de contamination.

Campagnes médicales



Entre le mois d'octobre et la fin de l'année, plusieurs campagnes médicales vont se succéder : Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein, Mois sans Tabac pour arrêter de fumer, et la traditionnelle vaccination antigrippale. Plus d'infos dans les affiches de la semaine.

La cyber-sécurité dépend de nous



La protection du Groupe est portée par un comportement responsable et une vigilance accrue de chacun d'entre nous.

Lorsque les outils automatiques ont été contournés par les hackers, nous devenons le dernier rempart à la propagation d'une attaque virale. Merci de votre rigueur pour protéger nos usines et le groupe PSA. Découvrez une nouvelle affiche cette semaine.

➤ [Toutes les affiches UEP de la semaine](#)

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 42



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	7 553	- 855	48	NC
ML	12 728	+ 1 453	10 502	
EB	6 176	- 314	1 195	NC
DV	13 779	+ 922	4 382	NC
DW	7 322	+ 502	2 436	NC
MEL	3 744	- 806	13 003	NC

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 42



Sécurité

Aucun accident
déclaré sur le Pôle
en S.42

<p>Commentaires Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 42



Qualité

Nombre d'incidents en UT cette semaine: 13					
	S.42	Origine défaut cette semaine.			
	Nbr	Montage	Usinage	Fournisseur	En expertise
MA	2			1	1
ML	0				
MEL	5	2		2	1
EB	0				
DV	4	3		1	
DW	2	1		1	

R U M

- MA : Bruyance en 5ème. Cause ? A expertiser. Trnava.
Défaut butée embrayage. FNR. Vigo.
- MEL : Embouts d'eau cassés à MY. Vigo et Trnava.
Manque support anti-couple . MY Sevel Nord.
Défaut manque étanchéité car défaut embout EV. FNR. Trnava.
Software EPLU non conforme. FNR. Sevel Nord.
Défaut d'étanchéité raccord d'eau. Cause ? A analyser. Vigo.
- DV5R : Retour carburant non clippé. MY. Sochaux.
Manque goupilles carter pour palier relais. MY. Sochaux.
Joint BSE pincé. Imputation MY. Vigo.
Défaut turbo. FNR. Sochaux.
- DW : Fuite d'huile manque bague d'étanchéité. MY. Sevel Sud.
Taraudage décalé sur support accessoires. FNR. Rennes.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 42



Environnement

Semaine 42	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	------	------	-------------------------------

ENERGIE : Il y a 191 avis relatif aux fuites d'air dans Compas en encours à traiter.

ENERGIE

Talon week-end (kWh/h)	UMY	4 972	5 291	C11 C12 C16 T5M65EB 360 952 UTEE bât.13
	UMB	4 461	4 441	MA BCMS AEB
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	27	9ML 4MA 4DV2 5DW 5EB

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	2		2
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	1,7	Top : E39 et GH39 Flop : E34 gobelets dans DDS Moyenne : 0,5	Top : Bât.4 n°F14 Flop : 13 n°D06 (sac opaque dans film plastique) Moyenne : 2,9

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		