

# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 45



## Vie du Pôle

### La cyber-sécurité dépend de nous



La protection du Groupe est portée par un comportement responsable et une vigilance accrue de chacun d'entre nous.

Lorsque les outils automatiques ont été contournés par les hackers, nous devenons le dernier rempart à la propagation d'une attaque virale.

Découvrez cette semaine l'affiche sur l'hameçonnage (phishing).



### Mois sans tabac : demandez votre kit d'aide à l'arrêt

Motivé pour dire stop à la clope ? Dans le cadre du Mois sans tabac, des kits d'aide à l'arrêt du tabac sont à votre disposition dans les infirmeries du Pôle.

## RAPPEL



### !! Rappel Covid : identifiez vos bouteilles d'eau

Vos bouteilles d'eau doivent impérativement être identifiées à votre nom afin d'éviter tout risque de confusion... et donc de contamination.



### !! Rappel Covid 2 : Port du masque obligatoire dans les vestiaires

Il est rappelé que le masque chirurgical doit également être porté dans les vestiaires, à l'arrivée sur le Pôle comme à la sortie.

➤ [Toutes les affiches UEP de la semaine](#)

# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 45



## Production

|     | PRODUCTION |                                | STOCKS                                     | REBUTS              |
|-----|------------|--------------------------------|--|---------------------|
|     | Réalisé    | Ecart par rapport à l'objectif | Ecart par rapport à l'objectif fin de mois | Dépenses hebdo en € |
| MA  | 7 869      | - 276                          |  | 36 143              |
| ML  | 11 254     | + 144                          |  |                     |
| EB  | 6 368      | + 274                          |  | 15 963              |
| DV  | 11 929     | + 189                          |  | 106 963             |
| DW  | 6 947      | - 33                           |  | 42 682              |
| MEL | 41         | + 41                           |  | 20 202              |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p> |  |  |
| <p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>               |  |  |

# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 45



## Sécurité

| Date  | Secteur                | Type | Description de l'accident  |
|-------|------------------------|------|--|
| 05/11 | <b>Qualité Trémery</b> | ATD  | barre métallique tombée d'une armoire.<br>Conséquence : Plaie front. |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Commentaires</b></p> <p><b>Ligne de Flux/service</b></p> |  |  |
| <p><b>Commentaires</b></p> <p><b>Secteur</b></p>               |  |  |

# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 45



## Qualité

| Nombre d'incidents en UT cette semaine: 15 |      |                               |     |             |              |
|--|------|-------------------------------|-----|-------------|--------------|
|  | S.45 | Origine défaut cette semaine. |     |             |              |
|  | Nbr  | Montage                       | R&D | Fournisseur | En expertise |
| MA   | 0    |                               |     |             |              |
| ML   | 1    |                               |     | 1           |              |
| MEL  | 8    | 1                             | 2   | 3           | 2            |
| EB   | 0    |                               |     |             |              |
| DV   | 3    |                               |     | 1           | 2            |
| DW   | 3    |                               |     | 2           | 1            |

### RUM

**ML6C** : Fuite au niveau butée hydraulique. FNR . Sevel Nord.

**MEL** : SW OBC Non conforme. TRIGO MY Vigo.  
 Agrafe dure à planter ALT. R&D Poissy.  
 Définition étiquette MEL Chine R&D Poissy.  
 Crochet de levage cassé . Cause ? A expertiser. Vigo.  
 Défaut clim eau dans connecteur compresseur Origine ? Vigo.  
 Défaillance OBC . Pb FNR . Vigo.  
 Ne démarre pas défaut OBC. FNR Trnava.  
 Fuite clim Vis desserrée sur compresseur FNR Vigo.

**DV5R** : Bruyance moteur Cause ? A expertiser. Sochaux.  
 Manque compressions Cause ? A expertiser. Sochaux.  
 Manque puissance Défaut Turbo. FNR Vigo.

**DW10** : Casse chaine AAC Cause ? Kaluga.  
 Suintement GO sur raccord circuit basse pression. FNR. Sevel Nord.  
 Bande Velcro sur faisceau mal positionnée FNR Mulhouse.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Commentaires</b></p> <p><b>Ligne de Flux/service</b></p> |  |  |
| <p><b>Commentaires</b></p> <p><b>Secteur</b></p>               |  |  |

# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 45



## Environnement

| Semaine 45 | Obj. | Rés. | Commentaires atelier en écart |
|------------|------|------|-------------------------------|
|------------|------|------|-------------------------------|

### ENERGIE: Très mauvais talon sur Trémery sur DV et EB

E N E R G I E

|  |      |         |       |  |
|--|------|---------|-------|--|
| <a href="#">Talon week-end (kWh/h)</a>       | UMY  | 5055    | 6 111 | EB + 206 KW, DV2 +707 KW, 360, Eclairage |
|  | UMB  | 4405    | 4 162 | Compresseurs d'air                       |
| <a href="#">Traitement fuites d'air (Nb)</a> | Pôle | + de 30 | 31    | 12 ML 8 DW 4 DV2 4 MA 3 EB               |

E N V I R O N N E M E N T

| ENVIRONNEMENT      |      |     |   | UMS             | UMY                      |
|--------------------|------|-----|---|-----------------|--------------------------|
| Incidents          | Pôle | 0   |   |                 |                          |
| Déchets / Démérite | Pôle | 1,2 | 0 | Top : T5 et T15 | Top: Flop :<br>Moyenne : |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p> |  |  |
| <p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>               |  |  |