

# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 46



## Vie du Pôle

### RAPPEL

#### La cyber-sécurité dépend de nous



La protection du Groupe est portée par un comportement responsable et une vigilance accrue de chacun d'entre nous.

Lorsque les outils automatiques ont été contournés par les hackers, nous devenons le dernier rempart à la propagation d'une attaque virale. Découvrez cette semaine l'affiche sur l'hameçonnage (phishing).



#### Mois sans tabac : demandez votre kit d'aide à l'arrêt

Motivé pour dire stop à la clope ? Dans le cadre du Mois sans tabac, des kits d'aide à l'arrêt du tabac sont à votre disposition dans les infirmeries du Pôle.

➤ [Toutes les affiches UEP de la semaine](#)

# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 46



## Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	7 766	+ 536		27 558
ML	10 973	+ 473		
EB	5 478	+ 328		8 214
DV	10 503	+ 3		66 681
DW	5 799	+ 79		49 309
MEL	14	+ 14		12 291



<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 46



## Sécurité

Aucun accident déclaré  
sur le Pôle en S.46

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 46



## Qualité

	Nombre d'incidents en UT cette semaine: 10				
	S.46	Origine défaut cette semaine			
	Nbr	Montage	Usinage	Fournisseur	En expertise
MA	1				1
ML	0				
MEL	7	2		3	2
EB	0				
DV	1			1	
DW	1				1

R  
U  
M

**MA :** Bouchon dans le logement transmission. Cause ? Trnava.

**MEL :** Fuite durite onduteur détériorée par crochet manutention RG. MY. Trnava.  
Etiquette traverse sans réf. 98. MY. Trnava.  
Surtension. Origine ? Moteur à analyser. Vigo.  
SW Onduteur non conforme. Cause ? A analyser. Vigo.  
HW compresseur de clim. non conforme. Fnr. Poissy.  
HW EPLU Non conforme. Fnr. Trnava.  
Broche connecteur EV d'eau enfoncée. Fnr. Sevel Nord.

**DV5R :** Défaut Pompe à vide. FNR. Mangualde.

**DW10 :** Vibrations moteur. Cause ? En expertise. Sevel Nord.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 46



## Environnement

Semaine 46	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	------	------	-------------------------------

**ENERGIE: + de 200 fuites d'air en encours et à traiter sur Compas !**

ENERGIE

<a href="#">Talon week-end (kWh/h)</a>	UMY	5094	5208	<b>En net progrès par rapport à S.45 En écart C11 C12 360 952 UTEE bât.13</b>
	UMB	4370	3958	Air comprimé
<a href="#">Traitement fuites d'air (Nb)</a>	Pôle	+ de 30	19	7 EB 6 ML 4 MA 1 DW 1DV

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	2	1 (WE 7/8 nov.) Débordement huile entière raseuse MA	1 Débordement 950 lors de la mise en route centrale OP130
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	1,1	Top : TTH Flop : F6 (Papier dans cartons) Moyenne : 1,1	Top : Flop : Moyenne :

<p><b>Commentaires</b></p> <p><b>Ligne de Flux/service</b></p>		
<p><b>Commentaires</b></p> <p><b>Secteur</b></p>		