

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 06



Vie du Pôle



Organisation et mouvements

Note de mouvement, de nomination et d'organisation.



Cyber-Sécurité

La protection du Groupe est portée par un comportement responsable et une vigilance accrue de chacun d'entre nous.

Face à la recrudescence des Cyber Attaques, pensez à changer régulièrement votre mot de passe.

Découvrez une nouvelle affiche cette semaine.



Vitali santé

Permanences du mois de mars 2021 à Metz et à Trémery.

➤ **Toutes les affiches UEP de la semaine**

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 06



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	7 018	+ 38		20 916
ML	12 013	- 247		
EB	6 496	+ 246		15 246
DV	11 265	+ 265		46 135
DW	5 273	+ 43		68 805
MEL	3 973	+ 267		17 329



<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 06



Sécurité

Date	Secteur	Type	Description de l'accident
11/02	Usinage MA	ATD	En retirant des copeaux avec un crochet. Conséquence : plaie auriculaire gauche.

Commentaires Ligne de Flux/service		
Commentaires Secteur		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 06



Qualité

Nombre d'incidents en UT cette semaine : 11					
	S.06	Origine défaut cette semaine.			
	Nbr 11	MPTM	R&D	Fournisseur	En expertise
MA	0				
ML	1			1	
MEL	4			3	1
EB	1			1	
DV	3			2	1
DW	2	1		1	

ML : Dysfonctionnement du contacteur de MAR . FNR . Sevel Nord.

MEL : Défaut interne OBC 11 kw . FNR . Vigo.
 Défaut interne Pompe à eau touchant plusieurs sites. FNR.
 Fuite au remplissage moteur particule sur joint . FNR . Sevel Nord.
 Important bruit moteur au niveau transmission. A expertiser. Cause ? Trnava.

R EB T : Dysfonctionnement EV déphaseur AAC. FNR. Poissy.

U DV5 : Dysfonctionnement EV pompe à huile. FNR. Vigo.
 Défaut Module EGR . FNR . Trnava.

M DV6 : Fort martèlement moteur . Cause ? A expertiser . Vigo.

DW10 : Tuyau carburant sur bumper plus en place. MY. Sevel Nord.
 Fuite non localisée au niveau BSE . FNR . Sevel Nord.

Commentaires Ligne de Flux/service		
Commentaires Secteur		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 06




Environnement

Semaine 06	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	------	------	-------------------------------

ENERGIE : En ce début d'année les résultats énergétiques du pôle ne sont pas bons utilisons tous nos leviers pour revenir au nominal.

Talon week-end (kWh/h)	UMY	5094	6689	Centrales EB C12 360 951 952
	UMB	3990	4443	MA boitiers/ couronnes AEB Eclairage
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	21	12 ML 5 MA 2 DW 1DV 1EB

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	0	0	0
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	0,6	Flop : I25 (câble dans DEEE) Moyenne : 0,6	NR

Commentaires Ligne de Flux/service		
Commentaires Secteur	