

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 13



Vie du Pôle



Organisation et mouvements

Note de mouvement, de nomination et d'organisation.



Cyber-Sécurité

La protection du Groupe est portée par un comportement responsable et une vigilance accrue de chacun d'entre nous.

Rappel des règles applicables aux PC industriels sur l'affiche ci-jointe.



Bornes de recharge des véhicules électriques : la gamme est affichée

La gamme d'utilisation des bornes de recharge électrique est maintenant affichée dans les zones de charge de nos deux sites.

Retrouvez-la également sous le lien suivant :

http://docinfogroupe.inetpsa.com/ead/doc/ref.00636_21_00372/v.vc/pj

Rappel :

Demande de Médaille d'Honneur du Travail

La procédure de demande de Médailles d'Honneur du Travail est dorénavant dématérialisée et se fait via l'adresse suivante :

<https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail>

Le Guide Médaille est également à disposition pour accompagner les salariés dans cette démarche. Vous pouvez le trouver sous

DocInfo : [Guide Médaille](#)



➤ [***Toutes les affiches UEP de la semaine***](#)

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 13



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	3 073	+ 93		15 216
ML	8 932	- 478		7 429
EB	2 306	- 34		17 732
DV	9 802	- 198		15 274
DW	5 584	+ 518		28 460
MEL	3 187	+ 56		

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 13



Sécurité

Date	Secteur	Type	Description de l'accident
30/03	CPL	ATD	A ressenti une gêne en jetant des cartons dans une benne. Conséquence : Douleur œil droit.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 13



Qualité

	Nombre d'incidents en UT cette semaine : 11				
	S.13	Origine défaut cette semaine			
	Nbr : 11	MPTM	R&D	Fournisseur	En expertise
MA	0				
ML	0				
MEL	5	1		4	
EB	0				
DV	5	1		3	1
DW	1	1			

RUM

MEL : Etiquette Chine masquée. Lecture code barre plus possible. MY. Poissy.
 Manque identification interne compresseur de clim. FNR. Zaragoza.
 Défaut de charge OBC 11 KW. FNR. Trnava.
 Défaut OBC 7 KW au CC4. FNR. Trnava.
 Défaut interne onduleur. FNR. Madrid.

DV5R : Actionneur Turbo RD en défaut. FNR. Vigo.
 Fuite au niveau raccord tube d'eau. Agrafe tordue. FNR. Eisenach.
 Bruit moteur jusqu'à 2000 tr/mn. Cause ? A expertiser. Vigo.

DV6 : Connecteur capteur rail non branché. MY. Kaluga.
 Bruyance embrayage. FNR. Vigo.

DW10 : Tuyau carburant sur Bumper plus branché. MY. Sevel Nord.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 13



Environnement

Semaine 13	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	------	------	-------------------------------

ENERGIE				
Talon week-end (kWh/h)	UMY	6160	3910	EB léger dépassement
	UMB	3415	3464	
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	-	-

ENVIRONNEMENT			UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	-	Non transmis
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	-	Non transmis

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		