

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 20



Vie du Pôle



Vitali santé

Permanences du mois de juin à Metz et à Trémery.

Campagne de vaccination Covid-19 par MODERNA

Suites aux annonces du gouvernement, **la campagne de vaccination par MODERNA est accessible à toutes personnes entre 18 et 54 ans sans condition.**



Si vous souhaitez vous faire vacciner, merci de contacter le service de santé au travail pouvoir vous fixer un rendez-vous rapidement.

Contact par téléphone :

- site de Trémery : 03 87 40 33 33
- site de Metz : au 03 87 39 22 33

Contact par mail :

- Metz : laure.lecomte@stellantis.com
- Trémery : nicolas.lecomte@stellantis.com

Rappel :

Don du sang à Metz

Une collecte de sang se déroulera sur le site de Metz :

Mardi 1^{er} juin de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Collecte en salle CSE.

Collation en salle annexe bâtiment administratif – 1^{er} étage.

Inscription sous le lien suivant :

http://docinfogroupe.inetpsa.com/ead/doc/ref.00642_16_01105/v.vc/pj



➤ **[Toutes les affiches UEP de la semaine](#)**

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 20



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	4 264	+ 84		14 734
ML	11 061	- 759		
EB	3 185	+ 65		1 787
DV	9 671	- 329		5 185
DW	6 705	- 45		14 438
MEL	3 108	- 12		8 950

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 20



Sécurité

Aucun accident déclaré sur le Pôle
en S.20

<p>Commentaires Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 20



Qualité

	Nombre d'incidents en UT cette semaine : 10				
	S.20	Origine défaut cette semaine			
	Nbr : 10	MPTM	R&D	Fournisseur	En expertise
MA	0				
ML	0				
MEL	7	1		4	2
EB	0				
DV	2			1	1
DW	1			1	

RUM

MEL : Manque un écrou de fixation Water Heater. MY. Sevel Nord.
 Fuite par vis culasse compresseur de clim. FNR. Trnava.
 Compresseur de clim. ne fait pas de froid. FNR. Saragosse.
 Ne démarre plus OBC 7 KW en cause. FNR. Madrid.
 OBC 11 KW ne pilote pas le compresseur de clim. FNR. Madrid.
 Fuite par particule sur joint. Origine de cette fibre ? Sevel Nord.
 Pas de communication OBC 11 KW. Cause ? A analyser. Vigo.

DV5R : Clip n°84 sur prise 120 voies en retrait. FNR. Vigo.
 Moteur bruyant sur piste. Cause ? A expertiser. Mangualde.

DW10 : Clip n°50 sur prise 120 voies détérioré. FNR. Sevel Nord.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 20



Environnement

Semaine 20	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	------	------	-------------------------------

ENERGIE				
Talon week-end (kWh/h)	UMY	6216	4762	952 C16 C12
	UMB	3289	2592	ML alu Air comprimé
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	15	5ML 4MA 3DV 2EB 1UTEE

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	0	0	0
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	NR	NR	NR

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		