

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 26



Vie du Pôle



Organisation et mouvements

Note de mouvement, de nomination et d'organisation.



Désinfection des vestiaires

Une opération de désinfection des casiers de vestiaires se déroulera sur le Pôle fin juillet :

- A **Metz** : samedi 24 juillet de 18h00 à 22h00.
- A **Trémery** : samedi 31 juillet de 18h00 à 22h00.

Durant cette opération, merci de :

- Ne pas laisser de denrées alimentaires dans les casiers.
- Ne pas entrer dans les vestiaires concernés.



Information Médailles du Travail promotion du 14/07/2020

Compte tenu de la situation COVID, la remise de la Médaille d'Honneur du Travail promotion du 14 juillet 2020 n'a pas pu être mise en œuvre en début d'année et ne permet pas l'organisation d'une cérémonie cette année. Aussi, les médailles, diplômes et lettres de félicitations seront transmis à la hiérarchie pour remise aux salariés concernés.



Cyber-sécurité : vigilance toujours

Rappel des mesures à adopter, à titre professionnel ou personnel pour éviter le piratage des données.

➤ **Toutes les affiches UEP de la semaine**

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 26



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	4 400	+ 160		8 424
ML	9 096	+ 86		
EB	4 179	+ 157		3 489
DV	9 673	- 327		15 813
DW	5 454	- 338		32 415
MEL	1790	- 93		-

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 26



Sécurité

Date	Secteur	Type	Description de l'accident
28/06	Usinage vilebrequin DW	ATD	S'est coupé lors de la mise en place de la toile sur le bras de toilage. Conséquence : Plaie index gauche.

Commentaires Ligne de Flux/service		
Commentaires Secteur		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 26



Qualité

	Nombre d'incidents en UT cette semaine : 8				
	S.26	Origine défaut cette semaine			
	Nbr : 8	MPTM	R&D	Fournisseur	En expertise
MA	0				
ML	2	1			1
MEL	1				1
EB	0				
DV	5	2	1		2
DW	0				

MLGU : 2 vis du couvercle de 6^e non serrées et manque étiquette BV. Sevel Sud.
BV sortie d'un tri. MS.

ML6C : Fuite d'huile via le joint du roulement. Silicone sur lèvres selon Sevel Nord. A confirmer par l'analyse.

RUM

MEL : Fuite d'eau sous l'onduleur. A expertiser. Sevel Nord.

DV5R : Fuite d'huile. Retour turbo plus dans son logement. Vigo. MY.
Brin du faisceau capteur régime écrasé. Pas mis correctement en mode parking. MY. Vigo.
Joint BSE coupé. Il ne tient pas sa gorge lors du montage. R&D. Mangualde.
Moteur n'atteint pas sa puissance au banc à rouleaux. A expertiser. Vigo.
Suintements GO. Particules sur joints retour injecteurs. A analyser. Vigo.

Remarques UT :

MEL : 2 nouveaux cas de POA7801. Défaut IGBT Onduleur ? A expertiser. Sevel Nord et Madrid.

DV5R : Verrou d'un connecteur injecteur cassé à Eisenach.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 26



Environnement

Semaine 26	Obj	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	-----	------	-------------------------------

ENERGIE				
Talon week-end (kWh/h)	UMY	4653	5307	R12 R16 Air comprimé éclairage
	UMB	2554	2577	MA alu Air comprimé
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	24	9DW 3EB 3 MA 7ML 1DV 1UTEE

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	0	0	0
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	NR	NR	NR

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		