



L'Essentiel de l'Actualité

Semaines 35 & 36



Vie du Pôle



Organisation et mouvements

Note de mouvement, de nomination et d'organisation.

Action Logement

Action Logement acteur unique au service du lien emploi logement propose différents dispositifs à l'ensemble des collaborateurs (CDI, CDD).
Action logement peut proposer en outre d'accompagner les salariés dans leur projet de travaux et à bénéficier d'un prêt accession pour l'acquisition de leur principale.
Pour plus d'informations veuillez-vous rendre sur le site : <https://www.actionlogement.fr> ou les appeler au **0970 800 800** .
Affiches ci-jointes.

➤ ***Toutes les affiches UEP de la semaine***



L'Essentiel de l'Actualité - Semaines 35 & 36

Sécurité

Aucun accident déclaré
sur le Pôle
en S.35

S.36

Date	Secteur	Type	Description de l'accident
09/09	Usinage MA	ATD	En démontant un tuyau. Conséquence : plaie paupière gauche.

Commentaires Ligne de Flux/service		
Commentaires Secteur		
Perspectives semaines suivantes (espace RLF)		



L'Essentiel de l'Actualité - Semaines 35 & 36

Qualité

	Nombre d'incidents en UT : 4 (S.35) - 5 (S.36)							
	Origine défaut par semaine							
	PPTM		R&D		Fournisseur		En expertise	
	S.35	S.36	S.35	S.36	S.35	S.36	S.35	S.36
MA								
ML								
MEL					1	2	1	2
EB		1						
DV					1		1	
DW								

RUM

- S.35** MEL : Compresseur de clim en défaut d'isolement. FNR. Vigo.
Manque 1 pompe à eau . Enquête en cours. Vigo.
DV5 : Fuite importante au niveau de la pompe à eau. A analyser. Trnava.
DV6 : Défaut d'apprentissage doseur d'air. FNR. Vigo.
- S.36** MEL : Pas le bon OBC sur ce type moteur. Retouche de Trigo pour FNR. Vigo.
Frein de parking (Park lock EPLU) en défaut. FNR. Vigo.
Défaut d'isolement interne moteur. Origine ? A analyser. Madrid.
Défauts de la famille P13 interne moteur. Origine ? A analyser. Madrid.
- EB Atmo : Erreur de faisceau moteur suite à retouche. MY. Trnava.

Commentaires		
Ligne de Flux/service		
Commentaires		
Secteur		
Perspectives semaines suivantes (espace RLF)		



L'Essentiel de l'Actualité - Semaines 35 & 36

Environnement

Semaine 35		Obj	Rés.	Commentaires atelier en écart
ENERGIE : Trop peu de fuites d'air traitées en S.35. On peut estimer que les fuites d'air représentent un gaspillage sur le Pôle au moins 6000 m³/h !!!				
Talon week-end (kWh/h)	UMY	3842	2 850	C15 R13 430
	UMB	2266	1 717	MA alu, ML Boitiers, Air comprimé
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	6	3 ML 3 DW

Semaine 36		Obj	Rés.	Commentaires atelier en écart
ENERGIE :				
Talon week-end (kWh/h)	UMY	3899	3 489	C15 C13 Montage DW
	UMB	1777	1 681	ML BCMS
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	9	Encours 60. Détection 6 en S36 Traitement 5DV 1DW 1MA 2ML

ENVIRONNEMENT					UMS		UMY	
			S.35	S.36	S.35	S.36	S.35	S.36
Incidents	Pôle	0	0	0	0	0	0	0
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	NR	NR	NR		NR	

Commentaires		
Ligne de Flux/service		
Commentaires		
Secteur		
Perspectives semaines suivantes (espace RLF)		