

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 40



Vie du Pôle



Organisation et mouvements

Note de mouvement, de nomination et d'organisation.

Cyber-sécurité : sécuriser son poste de travail, c'est le b. a.-ba



Verrouiller systématiquement sa session de travail lorsque vous n'avez plus les mains sur le clavier ou les yeux sur l'écran, c'est le meilleur moyen d'empêcher une personne mal intentionnée de bloquer votre poste, d'écrire un mail douteux, d'accéder à vos données sensibles, aux données confidentielles de l'entreprise ou encore d'introduire un malware sur le réseau.

Octobre Rose : un ruban rose pour un don



Au travers de la campagne « Octobre Rose », le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Un mal qui peut aussi toucher les hommes ! Durant tout le mois, vous pouvez venir faire un don à l'infirmerie de votre site, en échange d'un ruban rose. On compte sur vous !

!! Information Médailles du Travail promotion du 14/07/2019



Compte tenu de la situation COVID, la remise de la Médaille d'Honneur du Travail promotion du 14 juillet 2019 n'a pas pu être mise en œuvre en début d'année et ne permet pas l'organisation d'une cérémonie cette année. Aussi, les médailles, diplômes et lettres de félicitations seront transmis à la hiérarchie dans le courant de cette semaine pour remise aux salariés concernés.

Bonne pratique Compas : outil « révision » en cas de perturbation électrique



Afin d'appréhender l'impact des perturbations électriques sur le Pôle, et de faire progresser la qualité de la prestation de notre fournisseur, une bonne pratique existe dans l'outil de maintenance Compas, permettant de synthétiser les coûts liés à ces aléas (voir affiche ci-jointe).

➤ [Toutes les affiches UEP de la semaine](#)

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 40



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	7 392	+ 912		21 545
ML	11 913	- 67		
EB	5 842	+ 342		12 197
DV	12 846	+ 686		20 767
DW	6 458	- 142		27 816
MEL	2 724	+ 164		8 001

Commentaires Ligne de Flux/service		
Commentaires Secteur		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 40



Sécurité

Aucun accident déclaré
sur le Pôle Trémery-Metz
en S.40

Commentaires Ligne de Flux/service		
Commentaires Secteur		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 40



Qualité

Nombre d'incidents en UT cette semaine : 16					
	S.40	Origine défaut cette semaine			
	Nbr	Montage	Usinage	Fournisseur	En expertise
MA	0				
ML	0				
MEL	6	3		2	1
EB	0				
DV	6	1		3	2
DW	4	1		2	1

R U M

- MEL :
Pas de communication avec OBC Mahle à Trnava.
OBC sans Software. MY à Vigo.
Défaut OBC Metasystem pas de charge possible. Vigo.
Support Water Heater pas en place. MY. Sevel Nord.
Fuite d'eau entre les 2 carters AR. Cause ? A expertiser. Sevel Nord.
Erreur d'étiquetage sur travers MEL pour DS3 Chine. MY. Poissy.
- DV5R :
Défauts capteur P+T GO Nobel Rennes et Vigo.
Vanne EGR Pierburg défectueuse. Sevel Nord.
Faisceau Leoni avec broche connecteur enfoncée. Rennes.
Grippage Moteur. Cause ? A expertiser. Vigo.
Manque puissance moteur. Cause ? A expertiser. Mangualde.
- DV6 :
Erreur faisceau moteur suite à retouche MY. **RECIDIVE**. Vigo.
- DW10 :
Fuite GO au niveau EV de pompe HP. FNR Delphi. Sevel Nord.
- DW12 :
Envoi groupé de moteurs défectueux à Sevel Sud de ces 3 derniers mois.
 - Bruyances au niveau piston. 1 cas avec corps étranger dans cyl. Origine ? Autres cas à expertiser.
 - Bruyance au niveau pompe HP. Pompe HP Delphi à expertiser.
 - Sifflement Turbo Borgwarner à expertiser.
 - Supports façade accessoire cassés dans berceau palette. Mise en palette à MY ?

Commentaires Ligne de Flux/service		
Commentaires Secteur		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 40



Environnement

Semaine 40	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	------	------	-------------------------------

ENERGIE

ENERGIE

Talon week-end (kWh/h)	UMY	4911	4778	Centrales EB
	UMB	4477	4027	Impact forte baisse ML Boîtiers et ML Alu
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	20	10 UMB 5 DW 3 EB 2 UTEE


ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0			
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	0,6	Top : V29 et P27 Moyenne : 0	Top : EB M21 Flop : EB K14 (Ferrailles dans DIB) Moyenne : 1,2

Commentaires

Ligne de Flux/service



Commentaires

Secteur

