

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 44



Vie du Pôle



!! Rappel Covid : identifiez vos bouteilles d'eau

Vos bouteilles d'eau doivent impérativement être identifiées à votre nom afin d'éviter tout risque de confusion... et donc de contamination.



!! Rappel Covid 2 : Port du masque obligatoire dans les vestiaires

Il est rappelé que le masque chirurgical doit également être porté dans les vestiaires, à l'arrivée sur le Pôle comme à la sortie.

➤ [Toutes les affiches UEP de la semaine](#)

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 44



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	7 473	+ 493		25 433
ML	11 780	- 280		
EB	6 440	+ 417		0
DV	12 261	- 239		0
DW	7 644	+ 234		0
MEL	1 955	- 7		0

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 44



Sécurité

Date	Secteur	Type	Description de l'accident
26/10	Usinage ML	ATD	surpris par le ripage de son outil, l'intéressé a mis en contrainte sa jambe d'appui. Conséquence : Douleur genou droit.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 44



Qualité

Nombre d'incidents en UT cette semaine : 9					
	S.44	Origine défaut cette semaine			
	Nbr	Montage	Usinage	Fournisseur	En expertise
MA	0				
ML	1				1
MEL	5	1		3	1
EB	0				
DV	2			2	
DW	1				1

ML6C : Défaut de verrouillage MAR. Fnr . Rennes.

MEL : Absence Joint de transmission MY Ligne 2. Trnava.
Défaut EPLU. Fnr. Sevel Nord.

**R
U
M** Rayure sur embout d'eau défaut étanchéité au RM (Remplissage Moteur).
Défaut Fnr. Trnava.
Dysfonctionnement horloge interne OBC MTS. FNR. Vigo.
Cosse pliée sur connecteur OBC Cde Compresseur. Origine ? Trnava.

DV5R : Défaut capteur T° d'air. Fnr. Vigo.
Défaut réchauffeur filtre GO. Fnr. Sevel Nord.

DW10 : Cosse pliée sur vanne EGR. Origine ? Sochaux.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 44



Environnement

Semaine 44	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	------	------	-------------------------------

ENERGIE

ENERGIE

Talon week-end (kWh/h)	UMY	4901	4860	C12 process 420 952
	UMB	4345	4152	ML acier ASAPMAN UTEE air comprimé
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	22	10 ML 4 DW 4 EB 2 MA 1 DW 1 UTEE


ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY : 2
Incidents	Pôle	0	2	0	Débordement MâL T5R17 op.80 DV culasse T5C12 EB Débordement machine huile entière
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	2,1	NR	Top: Bât.31 extérieur Flop : Village entreprises (Papier, DIB dans carton + film plastique dans DDS) Moyenne : 2,1

Commentaires

Ligne de
Flux/service



Commentaires

Secteur

