

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 48



Vie du Pôle

Cyber-Sécurité : alerte virale à Trémery

L'utilisation de clés USB personnelles sur un banc d'essai PUMA a provoqué une alerte virale par la cellule Cyber-Sécurité Groupe, la semaine dernière.

Rappel des faits, des mesures engagées face au problème et des règles à respecter impérativement sur l'affiche ci-jointe.



Questionnaire Stress & Motivation

La **santé des salariés** fait partie des **priorités majeures de l'entreprise**. A cet effet, un questionnaire anonyme sur le stress et la motivation, utilisé depuis de nombreuses années par les services médicaux du Groupe, est lancé numériquement auprès de l'ensemble des salariés. L'objectif est de pouvoir analyser **les facteurs de motivation et de stress** dans l'entreprise **dans le contexte sanitaire actuel**.

Cette analyse permettra de poursuivre les actions relatives à la motivation et au bien-être des salariés, et la prévention du stress, au sein du Groupe.



Les salariés pourront accéder au questionnaire selon **2 modalités** :

- Les **salariés qui ne disposent pas d'adresse mail professionnelle** seront invités à **scanner un QR code** les redirigeant vers le questionnaire.
- Les **salariés qui disposent d'une adresse mail professionnelle** recevront par email le lien leur permettant de répondre au questionnaire.

Les salariés pourront répondre au questionnaire **jusqu'au 20 décembre**.

Les QR codes de **chaque site** sont disponibles sur les **affiches de la semaine**.

Merci aux managers d'engager leurs équipes à répondre à ce questionnaire en rappelant son total anonymat.



Vitali santé

Permanences du mois de décembre 2020 à Metz et à Trémery.

Lutte contre les Violences faites aux Femmes : expo prolongée à Metz



L'exposition dédiée à la Lutte contre les Violences faites aux Femmes, est prolongée jusqu'au **mercredi 9 décembre** sur le site de Metz (Espace Com). Elle sera ensuite proposée sur le site de Trémery jusqu'au **vendredi 18 décembre** (lieux à définir).

➤ [Toutes les affiches UEP de la semaine](#)

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 48



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	7 503	+ 273		15 267
ML	10 893	- 307		
EB	6 284	+ 484		20 399
DV	11 733	+ 298		35 537
DW	6 892	+ 392		44 121
MEL	1 131	+ 24		24 317

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 48



Sécurité

Date	Secteur	Type	Description de l'accident
24/11	Usinage ML	ATD	S'est tordu la cheville en marchant dans une allée. Conséquence : œdème malléole externe droite.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 48



Qualité

	Nombre d'incidents en UT cette semaine : 12				
	S.48	Origine défaut cette semaine			
	Nbr	Montage	Usinage	Fournisseur	En expertise
MA	0				
ML	0				
MEL	3			3	
EB	0				
DV	6	4		2	
DW	3	1		2	

R U M

- MEL : Fuite d'eau liaison MEL onduleur Ligne 2. Fnr. Sevel Nord.
Vieux OBC retrouvés sur moteurs à Sevel Nord. Fnr.
Défaut de charge OBC fnr à Sevel Nord.
- DV5R : Mauvais fonctionnement moteur. Pb linguet. MY. Vigo.
Mauvais fonctionnement moteur. Pb linguet. MY. Sochaux.
Défaut EV pompe à huile. Fnr. Vigo.
Broche dégradée sur connecteur faisceau bougies. Fnr. Vigo.
- DV6 : Martellement moteur. Cause ? MY. Trnava.
Masse non serrée. MY. Kaluga.
- DW 10 : Patte de levage non serrée. MY. Luton.
Fuite huile Modine. Manque vis et joint pincé. Fnr. Sevel Nord.
Manque goupille sur support de clim. Fnr. Sevel Nord.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 48



Environnement

Semaine 48	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	------	------	-------------------------------

ENERGIE : Traitement des fuites d'air. Il ne faut pas relâcher nos efforts.

ENERGIE

Talon week-end (kWh/h)	UMY	5280	5863	EB +350kWh/h 360 +270kWh/h
	UMB	4525	4238	RAS
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	20	8 EB 6 ML 3 MA 2 DW 1 DV

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	1	1 Inondation suite à travaux sprinkler	0
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	0,5	Top : Resto Flop : Répa. cars (DIB dans DDS) Moyenne : 0,5	Top : Flop : Moyenne :

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		