

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 49



Vie du Pôle



Organisation et mouvements

Note de mouvement, de nomination et d'organisation.



!! Rappel Covid 2 : Port du masque obligatoire sur le parking.

Il est rappelé que le masque chirurgical doit être porté sur le parking.



Condamnation du bâtiment 23 : tous les services redispachés

Dans le cadre d'une mesure d'économie, tous les services du bâtiment 23 (direction, communication, gestion, informatique, monozukuri, RH) ont été transférés aux bâtiments 24 et 22.

Rappel

Nouveau régime Vitali Prévoyance : pensez-y avant le 31 décembre

A compter du 1^{er} janvier 2021, chaque collaborateur du Groupe PSA bénéficiera d'un nouveau contrat Prévoyance pour se protéger ainsi que sa famille en cas d'aléas de la vie.

Amélioré, sans aucun surcoût, il propose 7 modules de garanties complémentaires à choisir selon ses besoins. Une enveloppe de 200 points est à répartir totalement entre les modules choisis, en fonction de sa situation personnelle. Rendez-vous avant le 31 décembre 2020 sur le guichet unique Vitali mis en place par AON pour souscrire à ce nouveau contrat.

Pour tout savoir, reportez-vous à la brochure intégrée dans les affiches de la semaine.



Lutte contre les Violences faites aux Femmes : expo prolongée à Metz

L'exposition dédiée à la Lutte contre les Violences faites aux Femmes, est prolongée jusqu'au **mercredi 9 décembre** sur le site de Metz (Espace Com). Elle sera ensuite proposée sur le site de Trémery à partir du **jeudi 10 décembre** (bâtiments 41, 43 et 52).



➤ [Toutes les affiches UEP de la semaine](#)

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 49



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	6 752	- 228		50 399
ML	9 891	+ 861		
EB	4 688	+ 188		2 497
DV	10 776	- 424		19 585
DW	6 069	+304		29 616
MEL	2 427	- 357		21 803

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 49



Sécurité

Date	Secteur	Type	Description de l'accident
24/11	Usinage ML	ATD	S'est piqué avec un corps étranger en posant la main sur la servante. Conséquence : rougeur bras droit.
04/12	Usinage DW	ATD	S'est coincé le doigt entre la pince du portique et le vilebrequin. Conséquence : plaie index gauche.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 49



Qualité

Nombre d'incidents en UT cette semaine: 13					
	S.49	Origine défaut cette semaine			
	Nbr	Montage	Usinage	Fournisseur	En expertise
MA	0				
ML	0				
MEL	3	1			2
EB	2	1			1
DV	4	2		2	
DW	4			4	

R U M

- MEL : Défaut d'isolement. Cause ? A expertiser. Trnava.
Ancien compresseur de clim. MY. Vigo.
Connecteur cassé sur OBC. Responsabilité ? Vigo.
- EB2T : Vibrations moteur. Expertise à venir. Défaut calage AE à MY ? Sochaux.
Lignes d'air mal emmanchées. Origine ? Sochaux.
- DV5R : Manque goupilles pour support accessoires. MY. Plusieurs usines touchées.
Retour GO non clippé. MY. Vigo.
Défaut Turbo. Fnr. Vigo.
- DW12 : Couronne de démarreur glisse sur le volant moteur. Fnr. Vigo.
Fuite d'huile car marque sur joint cuivre alim. Turbo. Fnr. Sevel Sud.
Fuite d'huile. Bague d'étanchéité détériorée sur retour Turbo. Fnr Sevel Sud.
Défaut apprentissage vanne EGR. Fnr. Sevel Sud.
- DW10 : Défaut injecteur. Fnr. Kaluga.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 49



Environnement

Semaine 49	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	------	------	-------------------------------

ENERGIE : Traitement des fuites d'air. Il faut se reprendre.

ENERGIE

Talon week-end (kWh/h)	UMY	5353	5236	C11 C12 Centrales EB 360
	UMB	4446	4219	Air comprimé
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	21	9 ML 5 DW 4 EB 1 DV 2 MA

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0			
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	1,75	Top : E34 Flop : E15/16 (cartons dans benne bouteilles + plastique dans DDS) Moyenne : 0,7	Top : bât.2 n°B6 Flop : Centrale bât.6 (DDS dans DIB), Moyenne : 2,8

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		