

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 01



Vie du Pôle



Organisation et mouvements

Note de mouvement, de nomination et d'organisation.

➤ [Toutes les affiches UEP de la semaine](#)

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 01



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	6 600	+ 320		10 853
ML	11 453	+ 313		
EB	6 008	+ 498		1 317
DV	10 447	+ 407		3 107
DW	6 568	+ 70		4 785
MEL	3 354	+ 235		4 598

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 01



Sécurité

Date	Secteur	Type	Description de l'accident
04/01	MEL	ATD	S'est bloqué le dos à son poste de travail. Conséquence : douleur colonne lombaire

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 01



Qualité

Nombre d'incidents en UT cette semaine : 0					
	S.01	Origine défaut cette semaine			
	Nbr : 0	MPTM	R&D	Fournisseur	En expertise
MA	0				
ML	0				
MEL	0				
EB	0				
DV	0				
DW	0				

**R
U
M**

Pas de RUM lors de cette reprise.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 01



Environnement

Semaine 01	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	------	------	-------------------------------

ENERGIE: Très bons résultats pendant la période d'arrêt avec une nette baisse des consommations. (mise en replis des moyens, gestion rigoureuse durant les travaux).

ENERGIE

Talon week-end (kWh/h)	UMY	5512	7327	DV rattrapage prod +1225KW/ DW +360KW/ EB +320KW
	UMB	4383	4439	Mont MA Mont ML Electricité air comprimé
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	8	Il faut reprendre cette activité qui doit être constante

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	2	1 Débordement aire de lavage pot V29	1 Fuite essence bât 2
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	1,5	Top : T5 Flop : Repa. Car (liens plastiques dans DDS + carton propre dans ferraille) Moyenne : 1	Top : bât 2 n°B6 Flop : EB n°K14 (mousse polymère + sac opaque dans DIB) Moyenne : 2,07

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		