

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 05



Vie du Pôle



Organisation et mouvements

Note de mouvement, de nomination et d'organisation.

Rappel



Rappel sur le retour des feuilles congés

Le formulaire de positionnement des congés devra être retourné pour le vendredi 12 février au plus tard.



Vitali santé

Permanences du mois de février 2021 à Metz et à Trémery

emotors recrute



La JV Nidec PSA emotors recherche ses futurs collaborateurs dans plusieurs corps de métier. Toutes les informations sont dans l'affiche ci-jointe.

➤ [Toutes les affiches UEP de la semaine](#)

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 05



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	7 808	- 72		
ML	12 244	- 316		
EB	7 96	+ 276		
DV	12 653	+ 444		
DW	5 518	- 192		
MEL	3 849	+ 413		

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 05



Sécurité

Date	Secteur	Type	Description de l'accident
30/01	MEL	ATD	en manipulant des pièces. Conséquence : douleur pouce droit

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 05



Qualité

	Nombre d'incidents en UT cette semaine : 7				
	S.05	Origine défaut cette semaine			
	Nbr : 7	MPTM	R&D	Fournisseur	En expertise
MA	1	1			
ML	0				
MEL	4	1		3	
EB	0				
DV	1			1	
DW	1			1	

R U M

MA : MAR ne passe pas. Trnava.

MEL : Défaut de charge OBC 11 kw en cause. FNR. Trnava.

Pas de communication avec l' EPLU. FNR. Vigo.

Court circuit interne OBC 11 kw. FNR. Vigo.

Agrafe fil de masse sort de son logement car contraint par l'élastique
faisceau. MY. Vigo. maintien

DV5 : Dysfonctionnement actionneur turbo DV5RD. FNR. Vigo.

DW10 : Fuite au niveau sonde connecteur T° d'eau sur BSE 6.3 . FNR. Sochaux.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 05



Environnement

Semaine 05	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	------	------	-------------------------------

**ENERGIE : En ce début d'année, les résultats énergétiques du Pôle ne sont pas bons.
Utilisons tous nos leviers pour revenir au nominal.**

Talon week-end (kWh/h)	UMY	5414	6657	Centrales EB R12 R15 360 951 952
	UMB	4048	4378	Montage MA compresseurs
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	20	8ML 3MA 3EB 4DW 2DV

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	0	0	0
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	1,22	Top : TTH Flop : T15 (carton dans papier) Moyenne : 0,9	Top : Bât 2 n°E14 Flop : Galerie bât.1 (carton souillé dans DIB) Moyenne : 1,54

Commentaires Ligne de Flux/service		
Commentaires Secteur		