

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 07



Vie du Pôle



Organisation et mouvements

Note de mouvement, de nomination et d'organisation.



Coupe de pouce aux jeunes actifs -25 ans ou alternants

Action Logement apporte une subvention de 1000€ aux jeunes actifs de moins de 25 ans ou alternants.

L'aide sera versée après vérification de l'éligibilité et l'acceptation du dossier.

Tout savoir sur l'affiche ci-jointe.



Cyber-Sécurité

La protection du Groupe est portée par un comportement responsable et une vigilance accrue de chacun d'entre nous.

Face à la recrudescence des cyber-attaques, pensez à changer régulièrement votre mot de passe.

➤ **[Toutes les affiches UEP de la semaine](#)**

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 07



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	6 929	- 51		15 462
ML	11 629	+ 139		
EB	7 008	+ 120		10 071
DV	12 572	+ 274		25 893
DW	5 963	+ 3		26 518
MEL	4 085	+ 132		30 126

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 07



Sécurité

Date	Secteur	Type	Description de l'accident
15/02	Montage DW	ATD	Débordement émotionnel. Conséquence : Non précisée.

Commentaires Ligne de Flux/service		
Commentaires Secteur		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 07



Qualité

	Nombre d'incidents en UT cette semaine : 7				
	S.07	Origine défaut cette semaine			
	Nbr : 7	MPTM	R&D	Fournisseur	En expertise
MA	0				
ML	0				
MEL	3			2	1
EB	1	1			
DV	0				
DW	3	1		2	

R U M

- MEL: - Véhicule n'avance pas. Nombreux défauts dans l'onduleur. Cause ? A expertiser. Trnava.
 - EPLU en court circuit. FNR. Poissy.
 - Pas de communication avec l' EPLU. FNR. Trnava.
- EB T : - Pousoirs de pompe HP montés à l'envers. MY. Poissy.
- DW10 : - Fil faisceau moteur commande EGR coupé. FNR. Luton.
 - Connecteur de bougie non branché. MY. Sochaux.
- DW12 : - Pignon de pompe à eau cassé lors d'un roulage interne. FNR. Sevel Sud.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 07



Environnement

Semaine 06	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	------	------	-------------------------------

ENERGIE : En ce début d'année, les résultats énergétiques du pôle ne sont pas bons. Utilisons tous nos leviers pour revenir au nominal.

Talon week-end (kWh/h)	UMY	5097	7184	DW +887 KW DV +967 KW EB +170 KW UTEE OK
	UMB	3860	3122	Montage MA
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	20	Forte diminution de l'activité depuis le début de l'année DW UTEE DV MA ML EB

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	0	0	0
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	1,8	Top : V24 Flop : V29 (papiers dans DDS et DIB) Moyenne : 1,2	Top : Bât.6 n°D14 Flop : Centrale 6 (carton et masques dans DIB, ferraille dans câble) Moyenne : 2,43

Commentaires Ligne de Flux/service		
Commentaires Secteur		