

Vie du Pôle



Organisation et mouvements

Note de mouvement, de nomination et d'organisation.



/!\ Dégradations volontaires et incivilités

Un nombre croissant de dégradations volontaires et d'incivilités est constaté sur le Pôle, particulièrement dans les locaux sociaux et sanitaires : papiers bouchant les urinoirs, parois de séparation arrachées, bande Ferrari et objets divers retrouvés dans les canalisations, vols de savon, canalisations cassées...

Ces comportements individuels inadmissibles sont irrespectueux de l'ensemble des autres salariés, ainsi que du personnel prestataire de nettoyage.

Campagne de vaccination Covid-19

Depuis début mars, le service de santé au travail réalise, dans les deux infirmeries, des séances de vaccination contre la Covid-19 avec le vaccin AstraZeneca.

Cette action de santé publique s'inscrit dans le cadre national de la campagne de vaccination. C'est pourquoi, seuls les salariés qui remplissent les critères d'éligibilité définis par le gouvernement peuvent être vaccinés en entreprise sur les mêmes modalités que chez un médecin généraliste.

La vaccination en entreprise devrait s'ouvrir dans les prochaines semaines à un public plus large. Pour ceux qui seraient intéressés par l'information, les critères d'éligibilité actuels figurent au sein de l'affiche en pièce-jointe.



Si vous souhaitez vous faire vacciner, que vous soyez actuellement éligible ou non, vous avez la possibilité de vous inscrire sur une liste d'attente au sein du service de santé au travail en communiquant votre nom, prénom ainsi qu'un numéro de téléphone portable pour pouvoir vous fixer un rendez-vous.

Contact par téléphone:

site de Trémery : 03 87 40 33 33site de Metz : au 03 87 39 22 33

Contact par mail:

- laure.lecomte@stellantis.com
- nicolas.lecomte@stellantis.com





Vie du Pôle



Cyber-Sécurité

La protection du Groupe est portée par un comportement responsable et une vigilance accrue de chacun d'entre nous.

Découvrez une nouvelle affiche cette semaine.



Vitali santé: information permanences avril

Si les permanences des 13 et 14 avril ont été annulées à Metz et à Trémery, celles des 27 et 28 avril seront assurées normalement.

Rappel:



Bornes de recharge des véhicules électriques : la gamme est affichée

La gamme d'utilisation des bornes de recharge électrique est maintenant affichée dans les zones de charge de nos deux sites.

Retrouvez-la également sous le lien suivant :

http://docinfogroupe.inetpsa.com/ead/doc/ref.00636_21_00372/v.vc/pj



Demande de Médaille d'Honneur du Travail

La procédure de demande de Médailles d'Honneur du Travail est dorénavant dématérialisée et se fait via l'adresse suivante :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail

Le Guide Médaille est également à disposition pour accompagner les salariés dans cette démarche. Vous pouvez le trouver sous

DocInfo: Guide Médaille


> Toutes les affiches UEP de la semaine





Production

	PRODU	CTION	STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	2 832	- 148		35 041
ML	8 222	- 1358		33 04 1
EB	3 040	- 76		2 632
DV	9 844	- 939		27 369
DW	5 038	- 184		23 717
MEL	2778	- 41		25 230








Sécurité

Date	Secteur	Туре	Description de l'accident
31/03	Usinage vilebrequins DW	Δ Ι Ι Ι	A ressenti une douleur en se retournant. Conséquence : Douleur lombaires.
31/03	MEL	Δ Ι Ι Ι	Débordement émotionnel lié au travail. Conséquence : Non précisée.
01/04	Usinage ML		En démontant un outil de rasage. Conséquence : Hématome pouce droit.





Qualité

Nombre d'incidents en UT cette semaine : 7					
	S.14	Origine défaut cette semaine			
	Nbr:7	МРТМ	R&D	Fournisseur	En expertise
MA	0				
ML	0				
MEL	3			1	2
EB	0				
DV	2			1	1
DW	2			2	

MEL: Pas de tension sortie onduleur. Fusibles HS. Expertise en cours. Sevel Nord.

Bruit au niveau du RG en décélération. FNR? Madrid.

Défaut OBC 11 KW. FNR. Madrid.

P DV5R: Fuite d'eau entrée CEE dans Pompe à eau. A expertiser. Vigo.

Capteur d'air EB sur DV5. Mélange chez le FNR. Mangualde.

U

DW10 : Défaut sonde de niveau d'huile. FNR. Sevel Nord.

Défaut injecteur 4. FNR. Sevel Nord.

Nouveau palier de réduction des objectifs RUM en avril. Avec 2 incidents, DV passe en rouge.

Commentaires Ligne de Flux/service	
Commentaires Secteur	





Environnement

Semaine 14		Obj.	Rés.	Commentaires a	telier en écart
ENERGIE: L'activi	ENERGIE : L'activité de recherche et le traitement des fuites d'air n'est pas au niveau				
Talon week-end	UMY	6 045	6 098	C11 C12 C16 STGT bât.13	
(kWh/h)	UMB	3 431	3 512	MA et ML Alu	
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	17	ML 9 DW 4	DV 3 EB 1
ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	1	0	1 Pollution eaux usées bât.03 720
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	NR	NR	NR

Commentaires Ligne de Flux/service	
Commentaires Secteur	

