

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 21



Vie du Pôle



Nos JV recrutent

Nos 2 JV (Punch Powertrain PSA e-transmissions assembly à Metz et Nidec PSA emotors à Trémery) recrutent. De nombreux postes sont à pourvoir. Si vous êtes intéressé(e)s, n'hésitez pas à vous faire connaître. Toutes les informations sur les affiches ci-jointes.



Campagne de sensibilisation aux risques de la vie courante

Une campagne de sensibilisation aux risques de la vie courante est lancée cette semaine sur le Pôle. Panneaux d'information, affiches à apposer dans les UEP et mini-vidéos sont au programme pour attirer votre attention sur des risques nombreux, variés et parfois lourds de conséquences.

Rappel :



Vitali santé

Permanences du mois de juin à Metz et à Trémery.

➤ **[Toutes les affiches UEP de la semaine](#)**

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 21



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	3 184	+ 54		23 990
ML	6 462	- 568		
EB	2 256	- 84		0
DV	4 500	- 500		8 136
DW	5 553	+ 153		2 024
MEL	1 983	- 107		29 961

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 21



Sécurité

Date	Secteur	Type	Description de l'accident
25/05	Météorologie Trémery	ATD	A chuté de sa hauteur sur un sol glissant. Conséquence : Douleur genou gauche.
27/05	Usinage MA	ATD	S'est heurté la main avec un marteau. Conséquence : Plaie main gauche.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 21



Qualité

	Nombre d'incidents en UT cette semaine : 5				
	S.21	Origine défaut cette semaine			
	Nbr : 5	MPTM	R&D	Fournisseur	En expertise
MA	1				1
ML	0				
MEL	1			1	
EB	1	1			
DV	0				
DW	2				2

**R
U
M**

- MA : Anneau de levage cassé lors de la manutention. Origine ? Saragosse.
- MEL : Compresseur de clim. non alimenté par l'OBC. FNR. Madrid.
- EB Atmo : Moteur bruyant. Coussinet tombé dans le moteur. MY. Saragosse.
- DW12 : Moteur bruyant au niveau de la distribution. A expertiser. Sevel Sud.
Fuite d'huile au niveau de la cassette pompe HP. A expertiser. Sevel Sud.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité - Semaine 21



Environnement

Semaine 21	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	------	------	-------------------------------

ENERGIE				
Talon week-end (kWh/h)	UMY	6238	5836	C11 C12 952
	UMB	2542	2451	Air comprimé
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	1	1 seule fuite traitée en S.21 sur tout le Pôle.

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	0	0	26/05 : Drain PL13 bâtiment 03 25/05 : Réseau EU bâtiment 03
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	NR	NR	NR

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		