

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 47



Vie du Pôle

La cyber-sécurité dépend de nous

Dans un contexte où les hackers surfent sur l'actualité, le nom du nouveau groupe est l'occasion de tromper les collaborateurs.



Aussi, la Direction de la Protection a lancé en semaine 46 une campagne de test de résistance au phishing "Stellantis vous informe" à destination de 40 000 d'entre nous.

Découvrez cette semaine l'affiche sur les indications qui permettent d'identifier un mail de phishing.

Webinar : Débuter sur LinkedIn



Comment créer un profil percutant et savoir vous présenter de manière professionnelle ? Comment attirer les recruteurs et optimiser votre visibilité sur LinkedIn ? Pour tout savoir, participez au Webinar, organisé le Jeudi 26 novembre de 13h30 à 15h00.

Modalités d'inscription sur l'affiche ci-jointe.

RAPPEL



Mois sans tabac : demandez votre kit d'aide à l'arrêt

Motivé pour dire stop à la clope ? Dans le cadre du Mois sans tabac, des kits d'aide à l'arrêt du tabac sont à votre disposition dans les infirmeries du Pôle.

➤ [Toutes les affiches UEP de la semaine](#)

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 47



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	6 900	- 330		20 963
ML	11 697	+ 497		3 367
EB	6 690	+ 190		31 286
DV	11 327	- 473		26 272
DW	7 676	+ 56		9 532
MEL	66	+ 66		

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 47



Sécurité

Date	Secteur	Type	Description de l'accident
22/11	Usinage ML	ATD	En manipulant une crémaillère dans sa boîte, s'est coincé la main gauche. Conséquence : Plaie majeur gauche.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 47



Qualité

Nombre d'incidents en UT cette semaine : 7					
	S.47	Origine défaut cette semaine			
	Nbr	Montage	Usinage	Fournisseur	En expertise
MA	0				
ML	0				
MEL	3			3	
EB	0				
DV	2	2			
DW	2			2	

MEL : Pas de communication. Nombreux défauts dans OBC . FNR Trnava.
Enrubannage faisceau mal réalisé par TRIGO MY. Sevel Nord.
Fuite d'eau sur durite au collier OBC. FNR . Sevel Nord.

**R
U
M**

DV5R : Moteur avec fort martellement. Cause ? A analyser. MY ? Vigo.
Connecteur EV de l' EGR non clipé mais verrouillé. MY Rennes.

DW10 : Vis supplémentaire dans doseur d'air . FNR . Luton.
Crochet pour élingue non conforme FNR Sevel Nord.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 47



Environnement

Semaine 47	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart	
ENERGIE:				
Talon week-end (kWh/h)	UMY	5 209	4 945	C12 C16 T5M65 EB 360 bât13
	UMB	4 489	4 379	Air comprimé en progrès mais encore en écart
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	35	10 ML 7MA 6DW 5EB 4DV ZUTEE 1TTH

ENERGIE

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	0	0	0
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	1,65	Top : P27 Flop : V29 (papiers dans DDS) Moyenne : 0,6	Top : bât 4 n°F14 Flop : bât 15 LOG (DIB dans film plastique / Ferrailles et cartons dans DIB) Moyenne : 3

ENVIRONNEMENT

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		