

# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 50



## Vie du Pôle



### Organisation et mouvements

Note de mouvement, de nomination et d'organisation.



### Lutte contre les Violences faites aux Femmes : expo à Trémery

L'exposition dédiée à la Lutte contre les Violences faites aux Femmes est mise en place sur le site de Trémery. Vous pouvez la découvrir jusqu'au **vendredi 18 décembre** dans les couloirs des vestiaires 41, 43 et 52.



### Médailles du Travail – Promotion 2020

La liste des salariés ayant déposé leur demande de médaille d'honneur du travail en 2020, dûment validée par les Préfectures, a été transmise à la hiérarchie. Les récipiendaires qui le souhaitent, peuvent ainsi se rapprocher de leur hiérarchie, pour se voir confirmer la validation de leur dossier qui fera l'objet d'une gratification sur la paie de décembre.

### Report pour valider vos droits DIF

Le gouvernement français a prolongé la date de saisie des droits DIF. avant le 30 JUIN 2021 :

1. **Créez votre compte CPF** sur [www.moncompteformation.gouv.fr](http://www.moncompteformation.gouv.fr) via Google Chrome uniquement (pour bénéficier de toutes les fonctionnalités) ou sur l'application mobile.
2. **Vérifiez que les droits DIF** transférés par le Groupe PSA apparaissent dans votre compte ; si ce n'est pas le cas, les saisir manuellement. [Consulter le guide.](#)
3. **Déposez votre attestation DIF** dans votre Compte Personnel de Formation si vous n'avez jamais réalisé de formation CPF. [Consulter le guide.](#)

**Passée cette date, vos droits seront perdus.**

Vous retrouverez l'attestation DIF remise avec votre bulletin de paie de janvier 2015 (téléchargeable sous Live In / Ressources Humaines / Mon bulletin de paie / Demat RH).



# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 50



## Vie du Pôle

### Rappel



**!! Rappel Covid 2 : Port du masque obligatoire sur le parking.**

Il est rappelé que le masque chirurgical doit être porté sur le parking.



### **Nouveau régime Vitali Prévoyance : pensez-y avant le 31 décembre**

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021, chaque collaborateur du Groupe PSA bénéficiera d'un nouveau contrat Prévoyance pour se protéger ainsi que sa famille en cas d'aléas de la vie.

Amélioré, sans aucun surcoût, il propose 7 modules de garanties complémentaires à choisir selon ses besoins. Une enveloppe de 200 points est à répartir totalement entre les modules choisis, en fonction de sa situation personnelle. Rendez-vous avant le 31 décembre 2020 sur le guichet unique Vitali mis en place par AON pour souscrire à ce nouveau contrat. Pour tout savoir, reportez-vous à la brochure explicative dans les affiches de la semaine.

➤ [Toutes les affiches UEP de la semaine](#)

# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 50



## Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	6 733	- 247		26 461
ML	11 170	- 490		
EB	4 625	+ 125		5 421
DV	11 008	- 242		22 844
DW	7 114	+ 471		28 595
MEL	3 131	+ 95		20 420

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 50



## Sécurité

Aucun accident  
déclaré sur le Pôle en S.49

<p><b>Commentaires</b></p> <p><b>Ligne de Flux/service</b></p>		
<p><b>Commentaires</b></p> <p><b>Secteur</b></p>		

# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 50



## Qualité

Nombre d'incidents en UT cette semaine : 11					
	S.50	Origine défaut cette semaine			
	Nbr	Montage	Usinage	Fournisseur	En expertise
MA	0				
ML	0				
MEL	6	3		2	1
EB	1				1
DV	2				2
DW	2	1			1

### RUM

- ✓ MEL : Manque Bouchons Venting. MY L1. Poissy.  
Manque Joint de transmission. MY L1. Vigo.  
Vis tube d'eau non serrée. MY L1. Vigo.  
Fuite d'eau base OBC. Fnr. Trnava.  
SW OBC non conforme. TRIGO. Vigo.  
Défaut capteur de T° dans l'onduleur. Cause ? Vigo.
- ✓ EB2FA : Bruyance moteurs (4). Cause ? A expertiser. Trnava.
- ✓ DV5R : Bruyance moteur. Cause ? A expertiser. Rennes.  
Fissure poumon waste gate Turbo. Origine ? A analyser. Mangualde.
- ✓ DW10 : Bruyance moteur. Erou dans chambre de combustion. Origine ? Sochaux.  
Ecoulement de GO au dessus du démarreur. MY banc à froid. Sevel Nord.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

# L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 50



## Environnement

Semaine 50	Obj.	Rés.	Commentaires atelier en écart
------------	------	------	-------------------------------

### ENERGIE : Traitement des fuites d'air. Il ne faut se reprendre.

ENERGIE

<a href="#">Talon week-end (kWh/h)</a>	UMY	5306	4800	EB 360
	UMB	4443	4260	RAS
<a href="#">Traitement fuites d'air</a> (Nb)	Pôle	+ de 30	17	6 DW 6 ML 3 EB 2 DV

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	1	1 Débordement cuve 3 de la station suite à vidange camion SUEZ	0
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	0,85	Top : E39 + GH39 Moyenne : 0	Top : EB n°F21 Flop : Bât.1 MEL (Carton et papier dans DIB) Moyenne : 1,7

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		