

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 02



Vie du Pôle



Organisation et mouvements

Note de mouvement, de nomination et d'organisation.

Demande de Médaille d'Honneur du Travail

La procédure de demande de Médailles d'Honneur du Travail est dorénavant dématérialisée et se fait via l'adresse suivante :

<https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail>

Le Guide Médaille est également à disposition pour accompagner les salariés dans cette démarche. Vous pouvez le trouver sous DocInfo : [Guide Médaille](#)



➤ [Toutes les affiches UEP de la semaine](#)

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 02



Production

	PRODUCTION		STOCKS	REBUTS
	Réalisé	Ecart par rapport à l'objectif	Ecart par rapport à l'objectif fin de mois	Dépenses hebdo en €
MA	7 536	- 344		27 245
ML	11 755	+ 545		
EB	6 753	+ 183		11 310
DV	12 210	+ 33		34 829
DW	6 592	+ 169		41 450
MEL	3 482	+ 313		19 531

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 02



Sécurité

Date	Secteur	Type	Description de l'accident
11/01	Montage ML	ATD	A ressenti une gêne à l'œil. Conséquence : douleur œil droit

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 02



Qualité

	Nombre d'incidents en UT cette semaine : 7				
	S.02	Origine défaut cette semaine			
	Nbr 7	MPTM	R&D	Fournisseur	En expertise
MA	0				
ML	0				
MEL	1			1	
EB	0				
DV	4			3	1
DW	2			2	

MEL : Fuite compresseur de clim. FNR. Poissy.

**R
U
M**

DV5R : Fuite du circuit de refroidissement. A expertiser. Mangualde.

Défaut EV de commande EGR. FNR. Mangualde.

Capteur P+T air défectueux. FNR. Vigo.

Pompe à vide défailante. FNR. SEVEL Nord.

DW10 : Défaut faisceau moteur. FNR. Luton.

BSE GHEM défailant. FNR. Sevel Nord.

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		

L'Essentiel de l'Actualité – Semaine 02



Environnement

E N E R G I E

Semaine 02	Obj	Rés.	Commentaires atelier en écart	
ENERGIE :				
Talon week-end (kWh/h)	UMY	4900	8 077	EB +600 DV+1500 DW +900
	UMB	4172	4 512	MA montage acier ML
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	+ de 30	14	7 ML 1 MA 3 EB 3DV 1 MEL

E N V I R O N N E M E N T

ENVIRONNEMENT				UMS	UMY
Incidents	Pôle	0	0	0	0
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	1,95	Flop : F6 (papier dans ferraille) E15/E16 (carton dans ferraille) Moyenne : 1,25	Top : Centrale bât 6 Flop : MEL bât 1 (DIB dans papier et bouchon + Ferraille dans DIB) Moyenne : 2,65

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		