

STELLANTIS



Affiches S.17 L'Essentiel de l'Actualité

**Toutes les affiches sont à apposer
impérativement
sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet
dans les UEP.**

**Les affiches doivent être renouvelées chaque
semaine.**



La campagne de recrutement des futurs **Apprentis Stellantis France** démarre !

Retrouvez dès maintenant toutes les offres en ligne :



- plus de 400 offres d'apprentissage,
- postes à pourvoir à partir de septembre 2022,
- pour des contrats allant de 12 à 36 mois,
- dans des domaines très variés : Software, Engineering, Manufacturing, fonctions supports, etc.

Consultez les offres et faites-les connaître !

Le Pôle industriel Tremery/Metz recrute en 2022

24 offres d'apprentissage de bac à bac+5 sont à pourvoir :

- BTS TSMEL (Technicien Supérieur en méthodes et Exploitation Logistique)
- BTS CRSA (Conception et réalisation de systèmes automatiques)
- BTS ATI (assistance technique d'ingénieur)
- BTS comptabilité
- Bac/bac+2 assistant de gestion
- Bac+3/bac+4 communication
- Bac pro. technique d'usinage
- Bac/bac+2 ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social)
- BTS support à l'action managériale
- BTS pilotage de procédés
- Bac+3/bac+4 ressources humaines

TREMERY

**EMOTORS RECHERCHE
SES FUTURS
COLLABORATEURS**



Mécaniciens

Electriciens

CI / PSP

Pro
Qualité

Opé. UEP



POUR POSTULER : parlez-en à votre RU

- écrivez à recrutementemotors@emotors.com
- ou directement en ligne





RECHERCHE SES FUTURS
COLLABORATEURS

METZ



**Electriciens
PSP**

Moniteurs

**Pro de
Maintenance**

**Pro de la
Qualité**

Opé. UEP




POUR POSTULER : parlez-en à votre RU

- écrivez à alexia.perrot@pp-etrans.com
- ou directement en ligne



Respect du standard

→ Respecter le standard pour bien garantir la conformité de nos organes (moteurs/boîtes de vitesses) à nos clients.



Joint de transmission à l'envers.
=> **RUM***
(*Retour Usine Montage)

Joint de transmission à l'endroit.
=> **respect du standard**
Organe conforme



Client satisfait !

Mesures de base à appliquer au sein de l'entreprise pour se protéger collectivement

1. Ne venez pas sur le site si vous avez des symptômes* prévenez le médecin du travail et faites vous tester rapidement.



2. Aérez et ventilez régulièrement.



3. Portez un masque chirurgical.



4. Appliquez les règles d'hygiènes nécessaires :

- Lavez vous les mains régulièrement ou utilisez du gel hydro alcoolique,
- Nettoyage : maintenez un nettoyage régulier des surfaces collectives (tables de repas, zones machines à café..).



5. Respectez les distanciations physiques :

- Assurez 1 mètre de distance partout,
- 2 mètres de distance si non port du masque (restaurant, zone fumeur).



il appartient donc à chacun d'entre nous de nous protéger individuellement et collectivement

* Principaux symptômes :

Fièvre ou frissons, toux, essoufflement ou difficulté respiratoire, fatigue, courbatures, mal de tête, perte soudaine du goût ou de l'odorat, mal de gorge, congestion ou écoulement nasal, nausées ou vomissements, diarrhée.

Rappel : les basiques 5S

Le tri des déchets, le nettoyage et la gestion des produits chimiques font partis des piliers de la démarche 5S.

=> Ensemble, garantissons notre maîtrise opérationnelle !



Les rétentions et encuvements sous machines doivent être vides.



Les produits chimiques doivent être stockés selon les règles de l'IPS
I_DPTM_RSH_001 : volume, compatibilité, affichage FU et volume de rétention, rétentions adaptées.



Le tri des déchets doit être respecté.