



L'Essentiel de l'Actualité

Semaines 41 & 42



Vie du Pôle



Don du sang à Trémery

Une collecte de sang se déroulera sur le site de Trémery le

Jeudi 4 novembre de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, en salle à manger du bâtiment 45.

Aucune prise de rendez-vous ou inscription ne sont nécessaires. Présentez-vous directement à la salle de collecte.



Vitali santé

Permanences du mois de **novembre** à Metz et à Trémery.

Rappel :



Octobre Rose : un don dans nos infirmeries pour lutter contre le cancer du sein

Comme chaque année, dans les services médicaux du pôle, en partenariat avec la ligue contre le cancer, **Vous avez la possibilité de faire un don en faveur de la recherche, en échange d'un ruban rose.**

Des boîtes à don sont en place dans les 2 infirmeries du Pôle.

On estime qu'**1 femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie.**

Avec **60 000 nouveaux cas par an en France**, le cancer du sein reste le premier cancer chez les femmes et le plus mortel. Pourtant, détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90 % des cas !

Le cancer du sein n'est pas exclusivement féminin. **Chaque année en France, quelques centaines d'hommes sont touchés par cette maladie.**

➤ [Toutes les affiches UEP de la semaine](#)



Production

	PRODUCTION				STOCKS		REBUTS	
	Réalisé		Ecart par rapport à l'objectif		Ecart par rapport à l'objectif fin de mois		Dépenses hebdo en €	
	S.41	S.42	S.41	S.42	S.41	S.42	S.41	S.42
MA	4 009	4 720	- 331	+ 380			18 887	21 490
ML	8 209	6 754	+ 289	+ 24			13 415	1 379
EB	3 200	3 928	+ 80	+ 28			19 960	10 902
DV	10 705	10 522	+ 205	+ 120			7 934	21 325
DW	4 153	4 689	- 97	+ 254			9 721	3 393
MEL	2 853	3 932	- 122	- 143				

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		
<p>Perspectives semaines suivantes</p> <p>(espace RLF)</p>		



Sécurité

S.41

Date	Secteur	Type	Description de l'accident
11/10/21	Centrale Fluides Metz	ATD	la porte du SAS est descendue pendant la circulation de la nacelle Conséquences: douleurs cervicales

S.42

Date	Secteur	Type	Description de l'accident
18/10/21	Centrale Liquides de Coupe Metz	ATD	intervention dans goulotte évacuation copeaux - douleur dos

<p>Commentaires</p> <p>Ligne de Flux/service</p>		
<p>Commentaires</p> <p>Secteur</p>		
<p>Perspectives semaines suivantes</p> <p>(espace RLF)</p>		



Qualité

Nombre d'incidents en UT : 9 (S.41) – 9 (S.42)								
Origine défaut par semaine								
	PPTM		R&D		Fournisseur		En expertise	
	S.41	S.42	S.41	S.42	S.41	S.42	S.41	S.42
MA		1						
ML								
MEL	1	1			2	2		2
EB			1					
DV	2	2			2			1
DW					1			

RUM

- S.41** MEL : Vieux compresseur de clim. MY. Vigo / OBC 11 KW en défaut température interne. FNR. Trnava / OBC 11 KW avec défaut de communication. FNR . Trnava.
- EB : Pas de montée dans la culasse. A analyser. Vigo.
- DV5 : Martellement moteur en charge. MY potentiel. Vigo / Vis alim huile turbo non serrée. MY. Manguarde / Suintement GO tube HP côté pompe. FNR. Sochaux.
- DV6 : Surpression dans rail GO. FNR . Vigo.
- DW12 : Sifflements turbos. FNR . Sevel Sud.
- S.42** MA : Défaut passage vitesse. Demi lune de R1 absente. MS. Trnava.
- MEL : Manque 1 chiffre sur étiquette numéro moteur . MY. Trnava / Fuite d'eau entre corps et couvercle onduleur. FNR. Trnava / Pompe à eau en court circuit à la masse . FNR. Vigo / Fuite d'eau liaison embout onduleur dans MEL. A analyser. Vigo / Défaut angle rotor malgré un passage banc OK. A analyser. Saragosse.
- DV5 : Crise tresse tube d'huile Turbo. MY. Plusieurs Usines Véhicules / Moteur bruyant . A analyser. MY potentiel. SEVEL Nord / Fuite d'huile haut moteur et huile dans eau . A analyser. Trnava.

Commentaires	Ligne de Flux/service	
Perspectives semaines suivantes	(espace RLF)	



Environnement

Semaine 41		Obj	Rés.	Commentaires atelier en écart
ENERGIE : Le niveau de repli en énergies des sites de Metz et Trémery a été respectivement de 9.8 et 10.33%. La production d'air comprimé a été arrêtée une partie du WEE.				
Talon week-end (kWh/h)	UMY	2513	1856	430 C13
	UMB	1549	1189	
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	30	29	10 ML ,6 MA, 5DW, 5DV, 1EB ,1UTEE

Semaine 42		Obj	Rés.	Commentaires atelier en écart
ENERGIE : Le niveau de repli en énergies des sites de Metz et Trémery a été respectivement de 10.3.8 et 11.1%. La production d'air comprimé a été arrêtée une partie du WEE.				
Talon week-end (kWh/h)	UMY	2513	2219	Secteur des centrales EB
	UMB	1257	1329	Eclairage. Plusieurs zones auditées non éteintes ce WEE
Traitement fuites d'air (Nb)	Pôle	30	18	4DW 4EB 1DV 8ML 1MA encours 16

ENVIRONNEMENT					UMS		UMY	
			S.41	S.42	S.41	S.42	S.41	S.42
Incidents	Pôle	0	0	1	0	0	0	Extérieur atelier 510 : écoulement de liquide d'une benne non étanche
Déchets / Démérite	Pôle	1,2	NR	NR	NR		NR	

Commentaires	Ligne de Flux/service	

Commentaires	Secteur	

Perspectives semaines suivantes (espace RLF)	